

Recuit de Détente

Le recuit de détente (stress relieve) a pour but d'éliminer les tensions dans une pièce après soudage, formage, usinage, etc.

Metcor possède différents fours pour effectuer ce traitement.



Four de recuit de détente

Le plus grand four possède des dimensions utiles de 15' (4.5 m) x 10' (3 m) x 9' (2.7 m). Ce four est chauffé au gaz naturel avec une uniformité de $\pm 15^{\circ}\text{F}$.



Système de contrôle

Le système de contrôle entièrement programmable permet d'avoir toutes les vitesses de chauffage et de refroidissements possibles.



Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.